

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕЗИДИУМА

Центрального комитета профсоюза рабочих неф-
тяной и химической промышленности

Протокол № 49

от 15 сентября 1965 года

О нарушениях правил техники безопасности
в строительных управлениях "Главнефтепро-
водстрой" Газпрома СССР на строительстве
2-й очереди газопровода Бухара-Урал

Произведенной ЦК профсоюза совместно с Газпромом СССР проверкой состояния охраны труда в СУ-1, СУ-3 треста Уралнефтегазстрой; СУ-4 треста Востокнефтепроводстрой Главного управления нефтепроводного строительства Газпром СССР установлено, что несмотря на проводимую работу по охране труда, имеют место грубые нарушения правил техники безопасности на строительстве компрессорной станции № 12, на участках трассы газопровода, где работают мехколонны СУ-1 и СУ-3, жилищном строительстве в стройуправлении № I треста "Уралнефтегазстрой"; на КС-1, стройучастке № I и участке подсобных предприятий СУ-4 треста "Востокнефтьпроводстрой".

В указанных стройуправлениях имеют место нарушения правил техники безопасности при эксплуатации машин и механизмов. Ответственные узлы трубоукладчиков, за исключением новых, имеют недопустимый износ, предохранительные устройства (ограничители подъема стрелы, приборы указывающие на вес поднимаемого груза в зависимости от вылета стрелы) не применяются. На машинах и механизмах отсутствуют предохранительные надписи. Все строительные машины и оборудование окрашены в серый или зеленый цвет, мало выделяющийся на фоне местности, что снижает внимание рабочих при работе с ними.

Для приготовления праймера в мехколонне № 7 СУ-1 треста "Уралнефтегазстрой" и на компрессорной станции № 3 СУ-4 треста "Востоклфтепроводстрой" применяется этилированный бензин. Есть случаи, когда эти работы ведутся непосредственно в мехколоннах вручную в цистернах без соответствующей спецодежды и средств индивидуальной защиты. Электросварочные работы на стендах производятся с нарушением технологии сварки труб в плети, разработанной ВНИИСТом. Электросварщики работают внутри труб диаметром 1020 мм без применения принудительной вентиляции.

Электрохозяйство на производственных участках, строительных объектах, подсобных предприятиях и в жилых передвижных поселках строителей газопровода в запущенном состоянии. Электропроводка имеет нарушения, электрозаземляющие устройства не отвечают техническим условиям. Большинство электромонтеров работает без диэлектрического инструмента и средств защиты от поражения током.

Строительство жилых домов в СУ-1 и СУ-4 производится с нарушением правил техники безопасности: подмости и леса в большинстве с плохими настилами, без перильных ограждений и лестниц для подъема рабочих; кирпичная кладка наружных стен 3-х этажных домов ведется без защитных козырьков; отсутствуют ограждения оконных проемов, лестничных маршей и сквозных отверстий в перекрытиях.

Компрессорная станция № 4 (г.Ташауз) была принята комиссией Газпрома СССР под председательством главного инженера Семилукского районного управления Московского управления магистральных газопроводов т.Лахина В.Р. с недостроенными душевыми, гардеробными, санузлами. Станция не была обеспечена питьевой водой, аварийное освещение не было закончено и с другими недоделками.

Обученность рабочих безопасным методам труда на отдельных участках составляет 15-20% от общего числа работающих, Кабинеты по технике безопасности в отдельных управлениях отсутствуют, а имеющиеся не оборудованы необходимым инвентарем и наглядными пособиями.

Общественные смотры по охране труда в отдельных подразделениях проводятся администрацией и построечными комитетами формально, итоги смотра не подводятся.

Так, в СУ-4 треста "Востокнефтепроводстрой" за время смотра, объявленного в августе 1954 года, от рабочих и ИТР не поступило ни одного предложения по улучшению условий труда. Смотр был продлен до августа 1965 годэ без подведения итогов.

Имеют место случаи нарушения трудового законодательства; незаконные увольнения рабочих, применение сверхурочных работ без надлежащего оформления.

В проверенных организациях и строительных управлениях отмечается низкая трудовая и производственная дисциплина.

В медицинском обслуживании строителей газопроводов, обследованных управлений, имеется ряд недостатков.

Профилактическая работа по снижению общей заболеваемости и травматизма производится еще недостаточно. Санитарно-просветительная работа среди линейно-трассовых рабочих проводится нерегулярно. Рабочие слабо осведомлены в вопросах профилактики заболеваемости и оказания само и взаимопомощи.

В двух проверенная фельдешрских пунктах (в жилгородках на КС-3 и мехколонне №7) отсутствовали медицинские работники.

Начальники и главные инженеры строительных управлений не уделяют должного внимания анализу заболеваемости и производственного травматизма и не принимают соответствующих мер по их снижению и улучшению санитарно-гигиенических условий труда.

Построечные комитеты профсоюза самоустранились от работы по охране трудз. Не проявляют принципиальной требовательности к хозяйственным руководителям в деле создания безопасных и здоровых условий труда работающих. Не осуществляют должный контроль и руководство работами комиссий охраны труда. Ни один комитет ни разу не заслушивал хозяйственных руководителей по вопросам охраны трудз.

Президиум ЦК профсоюза постановляет:

4.

1. Потребовать от Главного управления нефтепроводного строительства Газпрома СССР (т.Веселков Д.М.) привести в строгое соответствие с действующими правилами и нормами техники безопасности все строительные участки и объекты на строительстве 2-ой очереди газопровода Бухара-Урал.

2. В связи с тем, что нарушения правил (безопасности могут быть и в других, не охваченных проверкой строительных и строительномонтажных управлениях строительства газопровода считать необходимым, чтобы Газпромом СССР были приняты меры по детальному обследованию состояния охраны труда на трассе и строительных, объектах; разработаны конкретные мероприятия по ликвидации выявленных недостатков, определены сроки их исполнения.

3. Просить Газпром СССР:

а) проверить техническое состояние и качество ремонта машин и механизмов на строительстве 2-2 очереди газопровода Бухара-Урал и принять срочные меры к устранению нарушений техники безопасности при их эксплуатации;

б) запретить применение этилированного бензина для приготовления праймера;

в) запретить производство сверхурочных работ без соответствующего их оформления;

г) строительство жилья, бытовых помещений, объектов питания, водоснабжения производить до начала строительства компрессорных станций. Запретить ввод в эксплуатацию компрессорных станции и сооружений с недоделками по технике безопасности;

д) строительные и строительномонтажные работы производить в строгом соответствии с утвержденными строительными правилами и нормами;

е) рассмотреть вопрос о перекраске машин, механизмов и оборудования эксплуатирующихся на трассе в яркие цвета;

ж) обязать руководителей трестов, строительных и строительномонтажных управлений привести в соответствие техническим условиям и правилам техники безопасности электроприводы, сборки, подключения электродвигателей, вводы, электропроводку и

электрозаземляющие устройства. Обеспечить обслуживающий персонал диэлектрическим инструментом и средствами защиты. Запретить производство электросварочных работ внутри свариваемых "плетей" труб, без соблюдения необходимых условий безопасности. Исключить возможность допуска к работе лиц, не прошедших вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Улучшить обучение безопасным методам работы по 3-10-часовой программе. Ежеквартально совместно с профсоюзными организациями и работниками медико-санитарных частей рассматривать состояние производственной санитарии, заболеваемости рабочих и принимать оперативные меры по улучшению санитарно-гигиенических условий труда и быта и снижению заболеваемости;

з) обязать трест "Средззнефтегазстрой" ввести в эксплуатацию имеющийся в тресте передвижной зубоорудительный кабинет для обслуживания трассовых рабочих.

4. Просить Министерство здравоохранения РСФСР обязать санитарное управление Газпрома СССР:

а) разработать мероприятия по дальнейшему улучшению качества обслуживания, снижению заболеваемости и улучшению лечебно-профилактической помощи г.Эботзюшим;

б) возложить на всех медицинских работников проведение промышленно-санитарной работы на участках и в передвижных поселках, добиваться устранения выявленных недостатков;

в) обеспечить регулярное функционирование медицинских пунктов на трассовых объектах;

г) улучшить санитарно-просветительную работу и подготовку рабочих по оказанию само и взаимопомощи.

5. Потребовать от построечных комитетов и хозяйственных руководителей повысить уровень проводимых общественных смотров техники безопасности. Необходимо, чтобы общественные смотры стали активным методом борьбы за улучшение условий труда. Не допускать переноса сроков общественного смотра без подведения итогов и принятия мер.

6. Объединенным и построечным комитетам профсоюза газопровода Бухара-Урал усилить контроль за состоянием техники безопасности и промышленной санитарии на производственных участках. Организовать работу комиссий охраны труда, больше оказывать практической помощи общественным инспекторам в их работе. Обсуждать итоги проводимых общественных смотров по технике безопасности, чаще заслушивать на своих заседаниях хозяйственных руководителей по вопросам охраны труда.

7. Обязать руководителей строительных организаций и предприятий газопровода, объединенные и построечные комитеты профсоюза обсудить настоящее постановление и принять срочные меры по его выполнению.

8. Руководителям Главных управлений, ведущих работы на строительстве 2-й очереди газопровода Бухара-Урал, отделу охраны труда УРКТиЗа Газпрома СССР и объединенным стройкомам доложить ЦК профсоюза о принятых мерах по выполнению данного постановления к 5 января 1966 года.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел охраны труда ЦК профсоюза.